



## **CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS**

**OFICIO - No. CBS-PJ-JAZ-018-2023-0**

Salinas, 22 de febrero de 2023

Señores  
**Clinica Granados S.A Cligrasa**


De mis consideraciones:

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Cuerpo de Bomberos de Salinas y a  
vez desearte el mejor de los éxitos en sus nobles funciones.

Por medio de presente, certificamos que el trámite de permiso de Permiso de Funcionamiento de  
locales comerciales culmina con el pago de la tasa para la obtención del Comprobante de Ingreso a  
Caja por concepto de TASA DE SERVICIOS con el rubro: *Servicios previo permiso de  
funcionamiento*, el cual es válido para realizar los trámites pertinentes en otras instituciones  
públicas.

Sin otro particular, me despido de usted.

**Abnegación y Disciplina**

  
Tnte Cmel (B) Juan Alvia Zambrano  
**PRIMER JEFE**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS**

C.c.Archivo





COMPROBANTE DE INGRESO A CAJA  
RUC 0968524360001  
Av. Enriquez Gallo y José Alberto Estrella - Telf.: 04-2771308  
www.bomberosalinas.gob.ec

0030796



INGRESO A CAJA

CONCEPTO - TASA DE SERVICIOS

V-ING	FECHA DE EMISION	FECHA DE PAGO	Nº FOLIO DE CREDITO	PERIODO	
33545	2023/02/14 8:58	14/02/2023 83.02.06p. m.	1007668	2023	
CONTRIBUYENTE	Clínica Granados S.A. Cigresa C.I.: 249008330001				
CLAVE CATASTRAL					
UBICACION	SANTA PALLA JOSE URB TAMAYO				
DETALLE	Local Comercial: FABRICACION DE OXIGENO CLINICA GRANADOS, Actividad: OTRAS INDUSTRIAS O FABRICAS, Categoria: A				
AREA					
306.00					
RUBROS DEL TITULO		ADICIONALES	DETALLE DEL PAGO		
TASA DE SERVICIOS PREVIO PERMISO DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION	\$ 306 (+)SUB-TOTAL CO	306.00	(+)SUB-TOTAL (1)	\$ 306.00	
	\$ 5		(-)Descuento	\$ 0.00	
	(+) Emisión	1.80	(-)Adelanto Título	\$ 0.00	
	(+) Interés	0.00			
	(+) Costo	0.00			
SUBTOTAL 1		306.00	SUBTOTAL 2		306.00
			FORMA DE PAGO: EFECTIVO		
			TITULO ORIGINAL		
			VEGA CEVALLOS ERICA KATHERINE		
			BRASO P-PEPES DE CASO		
			ORIGINAL		

USD 306.80

INSPECCIÓN CLÍNICA GRANADOS:

Antecedentes de referencia:

El 14 de julio de 2022, en atención a la denuncia escrita, presentada por el denunciante Sr. Galo Ramírez Orellana con numero de cedula 090026149-6, donde hace conocer al Cuerpo de Bomberos Salinas, que, en la Clínica Granados, existe un sistema de carga de oxígeno con tanques de grandes proporciones, por el cual requiere la intervención de la entidad de control para la inspección y verificación de las medidas de seguridad ante dicha actividad.

Actividades que se realizaron in situ:

Siendo las cuatro de la tarde de este 13 febrero, se realiza la respectiva inspección # 2974 en la clínica granados, en conjuntos con el Sr. Jimmy Álava y los técnicos que realizaron la implementación del sistema contra incendios y detección centralizada en la planta de oxígeno de la clínica granados se realizó una inspección visual de los equipos y accesorios de todos los sistemas de seguridad.



RECIBI  
2023



Salinas, 14 de febrero de 2022

## **INFORME IPD3-02-2023**

**DE:**

Gernaldo Escobar Vargas  
TECNICO INSPECTOR  
CUERPO DE BOMBEROS SALINAS

**PARA:**

Cap. (B.) Yumi Gencon Cabello.  
PREVENCIÓN DE INCENDIOS  
CUERPO DE BOMBEROS SALINAS

Reciba un cordial y atento saludo, Yo, Gernaldo Escobar Vargas con C.I. # 092074955-3 Técnico Inspector del Cuerpo de Bomberos Salinas, presento a usted el informe correspondiente a la actividad realizada de la inspección en la planta de oxígeno en la clínica granados en el mes de febrero de 2023.

### **INSPECCIÓN CLÍNICA GRANADOS:**

**Antecedentes de referencia:**

El 14 de julio de 2022, en atención a la denuncia escrita, presentada por el denunciante Sr. Galo Ramírez Orellana con numero de cedula 090026149-6, donde hace conocer al Cuerpo de Bomberos Salinas, que, en la Clínica Granados, existe un sistema de carga de oxígeno con tanques de grandes proporciones, por el cual requiere la intervención de la entidad de control para la inspección y verificación de las medidas de seguridad ante dicha actividad.

**Actividades que se realizaron in situ:**

Siendo las cuatro de la tarde de este 13 febrero, se realiza la respectiva inspección # 2974 en la clínica granados, en conjuntos con el Sr. Jimmy Álava y los técnicos que realizaron la implementación del sistema contra incendios y detección centralizada en la planta de oxígeno de la clínica granados se realizó una inspección visual de los equipos y accesorios de todos los sistemas de seguridad.





## CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS

### NOVEDADES ENCONTRADAS FAVORABLES:

1. Las instalaciones de la planta generadora de oxígeno, **SI CUENTA** con sistema de ROCIADORES automáticos.
2. En el área de la planta de oxígeno **SI CUENTA** con sistema centralizado de humo.
3. **SI CUENTA** con los muros anti-ruídos.
4. El techo **SI CUENTA** con un sistema hermético que permite disminuir el ruido en la parte exterior.
5. El compresor del sistema de carga oxígeno y demás equipos del proceso de la fabricación de oxígeno **SI CUENTA** en su base con los accesorios de antivibración.
6. El panel de mando principal de la planta **SI CUENTA** con las seguridades y cuenta con llaves triangulares de seguridad de apertura.
7. **SI CUENTA** con la señalización de seguridad.
8. **SI CUENTA** extintores portátiles en toda el área.
9. Si mantienen un plan de emergencia general.
10. En las tomas corrientes expuestos se realizó la corrección y se los reubico.
11. Si cuenta con un manual de funcionamiento general de la planta de oxígeno.
12. La planta de oxígeno cuenta con su propio sistema de acondicionamiento de aire.

Particular para los fines pertinentes.

Tec. Insp. Gemaldo Escobar V.  
CI: 092074955-3  
**TÉCNICO INSPECTOR**  
**CUERPO DE BOMBEROS DE SALINAS**

#### ANEXOS:

Planos  
Plan de emergencia  
Manual de funcionamiento de la planta de oxígeno  
Copia hoja de inspección # 2974  
Fotografías.

